

Klima Servis Fiyatları İşçilik Ücretleri Perakende Fiyat Sirküleri

Klima servis fiyatlarımız perakende listemiz olup bir tek ürün için geçerlidir. Birden fazla cihazlarınız için servisimizden fiyat isteyiniz. 3 (üç) ve üzeri cihazlarınızın servis özel iskontolar yapılmaktadır.

İŞLEMLER	TUTAR / BİRİM
Klima Servis Ücreti (Anadolu Yakası) A Bölgesi	50 TL
Klima Servis Ücreti (Anadolu Yakası) B Bölgesi (Tuzla, Pendik, Gebze)	100 TL
Klima Servis Ücreti (Avrupa Yakası) A Bölgesi	50 TL
Klima Servis Ücreti (Avrupa Yakası) B Bölgesi (Yarımada, Sultanahmet, Eminönü)	100 TL
Klima Arıza Tespit Ücreti	150 TL
Klima İşçilik Bedeli	150 TL
Malzemesiz İşçilik Bedeli	150 TL
Kullanım Hatası Giderme	150 TL
Elektrik Hatası Giderme	150 TL
Gaz Şarjı İşçilik Bedeli	150 TL
Ara Tesisat Değiştirme İşçilik Bedeli	200 TL
Birinci Delikten Sonraki Her Delik İçin Delme Bedeli	35 TL

İÇ ÜNİTE İŞLEMLERİ	TUTAR / BİRİM
Elektronik Kart Değişim ve Onarım İşçiliği	200 TL
Sensör Değişimi İşçiliği (Oda)	150 TL
Sensör Değişimi İşçiliği (Boru)	150 TL
Panjur Arızası İşçiliği	150 TL
Display Kart Değişim ve Onarım İşçiliği (Değişim)	150 TL
Display Kart Değişim ve Onarım İşçiliği (Onarım)	150 TL
Drenaj Tavası / Kabı Takma ve Değiştirme İşçiliği	80 TL
Drenaj Pompası Takma ve Değiştirme İşçiliği	150 TL
Ön Panel Değiştirme İşçiliği	200 TL
Trafo Arızası İşçiliği	150 TL
Swing Motor Arızası İşçiliği	150 TL
Gövde Değiştirme İşçiliği	170 TL
Komple Tesisat Değiştirme İşçiliği	120 TL
Rezistans Değişimi İşçiliği	150 TL
Lonizer Değiştirme İşçiliği	150 TL
Switch Değiştirme İşçiliği	150 TL
Evaporatör Değiştirme İşçiliği	150 TL

DIŞ ÜNİTE İŞLEMLERİ	TUTAR / BİRİM
Elektronik Kart Değişim ve Onarım İşçiliği (Değişim)	150 TL
Elektronik Kart Değişim ve Onarım İşçiliği (Onarım)	150 TL
Duvar Tipi Klima Fan Motoru Revizyon İşçilik Dahil	280 TL
Salon-Kaset-Tavan Tipi Klima Fan Motoru Revizyonu İşçilik Dahil	340 TL
Sensör Değiştirme İşçiliği	150 TL
Kapasitör Değiştirme İşçiliği	150 TL
4 Yollu Valf Değiştirme İşçiliği (Bobin)	150 TL
4 Yollu Valf Değiştirme İşçiliği (Gövde)	200 TL
Kontaktör Değiştirme İşçiliği	160 TL
2 ve 3 Yollu Vana Değiştirme İşçiliği	150 TL

Drayer, Kılcal ve Valf Deęişimi İşçilięi	150 TL
Fan Koruyucu Izgara Deęişimi İşçilięi	150 TL
Gövde Alt Sac Deęiştirme İşçilięi	150 TL
Kondanser Deęiştirme İşçilięi	300 TL
Konsol 1 Ad, Lastik Takoz 4 Ad, İşçilik Dahil Deęişimi	175 TL
Kanal İşçilik Ücreti 1M	45 TL
Nakliye Kısa Mesafe	75 TL
Nakliye Uzun Mesafe	100 TL
Duvar Tipi Klima Boyama	250 TL

KLİMA SERVİS FİYATLARI	TUTAR / BİRİM
Drenaj Hortum 1 Mt (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	15 TL
Kablo 3x2,5 1 Mt (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	25 TL
Kablo 3x2,5 1 Mt (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	25 TL
V Otomat 1 At (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	65 TL
Gaz İlavesi Split (Fr22 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	50 TL
Gaz Tamamı Split (Fr22 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	250 TL
Gaz İlavesi Yer-Tavan-Salon (Fr22 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	65 TL
Gaz Tamamı Yer-Tavan-Salon (Fr22 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	300 TL
Gaz İlavesi Split (Fr407 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	60 TL
Gaz Tamamı Split (Fr407 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	275 TL
Gaz İlavesi Yer-Tavan-Salon (Fr407 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	70 TL
Gaz Tamamı Yer-Tavan-Salon (Fr407 - 1Bar) (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	325 TL
Klima Anti Bakteriyel Temizleme Spreyi	75 TL
Bakteri Filtresi (Çifti)	75 TL
Üniversal Kumanda	150 TL

A GRUBU CİHAZ KOMPRESÖR BEDELLERİ	TUTAR / BİRİM
Kompresör Bedeli + İşçilik + R22 Gaz ve Sistem Temizlięi Dahil (9000-12000 Btu)	950 TL
Kompresör Bedeli + İşçilik + R22 Gaz ve Sistem Temizlięi Dahil (18000-24000 Btu)	1350 TL
Kompresör Bedeli + İşçilik + R22 Gaz ve Sistem Temizlięi Dahil (36000-48000 Btu)	1950 TL

B GRUBU CİHAZ KOMPRESÖR BEDELLERİ	TUTAR / BİRİM
Kompresör Bedeli + İşçilik + R22 Gaz ve Sistem Temizlięi Dahil (9000-12000 Btu)	550 TL
Kompresör Bedeli + İşçilik + R22 Gaz ve Sistem Temizlięi Dahil (18000-24000 Btu)	700 TL
Kompresör Bedeli + İşçilik + R22 Gaz ve Sistem Temizlięi Dahil (36000-48000 Btu)	1500 TL
Kapasitör Bedeli (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır) (9000-12000 Btu)	95 TL
Kapasitör Bedeli (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır) (18000-24000 Btu)	120 TL
Kapasitör Bedeli (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır) (36000-48000 Btu)	225 TL
Klima Oda Sensörü (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	60 TL
Klima Boru Sensörü (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	70 TL
Drenaj Tavası (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	180 TL
Drenaj Pompası (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır) (9000-12000 Btu)	300 TL
Drenaj Pompası (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır) (18000-24000 Btu)	350 TL
Drenaj Pompası (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır) (36000-48000 Btu)	450 TL
4 Yollu Valf (+1 İşçilik ve Gaz Şarj Bedeli Uygulanacaktır) (9000-12000 Btu)	100 TL
4 Yollu Valf (+1 İşçilik ve Gaz Şarj Bedeli Uygulanacaktır) (18000-24000 Btu)	150 TL

4 Yollu Valf (+1 İşçilik ve Gaz Şarj Bedeli Uygulanacaktır) (36000-48000 Btu)	225 TL
Üniversal Kumanda (+1 İşçilik Bedeli Uygulanacaktır)	260 TL
Klima Ayağı (Konsol) (9000-12000 Btu)	90 TL
Klima Ayağı (Konsol) (18000-24000 Btu)	110 TL
Klima Ayağı (Konsol) (36000-48000 Btu)	150 TL

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki fiyatlar, klima servis fiyatları olup bakım esnasında çıkabilecek arızalar ve gaz eksikliği ayrıca fatura edilecektir.

* Birden fazla yapılan işçiliklerde en yüksek işçiliğin tümü, diğer işçiliklerin yarısı alınacaktır.

* Yukarıda verilen malzeme fiyatlarına işçilik bedelleri dahil değildir, ücretlendirirken malzeme fiyatlarına işçilik bedelleri dahil edilecektir.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.